CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

all-in tank service

firma	volgnummer attest: 0310K-0530141
naam: All-in Tank Service n.v./s.a.	**technicus**
straat en nummer: Sluis 2 bus 4	voornaam en naam: Werner Vercaigne
postcode en gemeente: 9810 Eke	
tel.: 0800 11 206 gsm:	erkenningsnr.: SV05334
web: www.allintankservice.be	**datum controle: 04/10/2023**
email: info@allintankservice.be	
ondernemingsnummer: BTW/TVA BE 0881.597.861	

klant ☐ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☑ particulier ☐ onderneming	**adres opslagtank indien verschillend van klant**
naam:	naam contactpersoon:
straat en nummer: Honsdonkstraat 1	straat en nummer: Honsdonkstraat 1
postcode en gemeente: 3120 Tremelo	postcode en gemeente: 3120 Tremelo
tel.: gsm:	tel.: gsm:
email:	email:

KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK

particulier		**onderneming**	
☑ niet-ingedeeld			
☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 5000kg)	☐ ingedeeld	☐ klasse 3 (vanaf 100kg)
inhoud (l): 5000	☐ klasse 2	inhoud (l):	☐ klasse 2
	☐ klasse 1		☐ klasse 1
☑ ondergronds	☐ groeve	☑ cilindrisch	☑ staal (enkelwandig)
☐ bovengronds	☑ niet toegankelijk	☐ rond	☐ staal (dubbelwandig)
	☐ toegankelijk	☐ parallellepipedum	☐ roestvast staal
	☐ inkuiping	☐ ovaal	☐ gewapend thermohardende kunststoffen
	☐ andere	☐ andere	☐ andere kunststoffen
			☐ prefabconstructie

datum van plaatsing: 31/07/1995		tanknummer:	
perceelnummer van het perceel waar de opslagtank is gelegen:			
gestockeerd product:	☐ gasolieverwarming type A	☐ gasolieverwarming type B	☐ diesel
	☐ lampolie type C	☐ andere:	

KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)

☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van	
merk:	fabricagenummer:
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:	☐ n.v.t. ☑ nr. prototypekeuring:
norm:	
inhoud (l):	diameter (m): en lengte (m):

CONTROLE OPSLAGTANK

vorig certificaat / attest ☑ aanwezig, datum: 04/10/2023 ☐ niet aanwezig

visuele controle

toezichtsput/mangat	staat toezichtsput	☑ ok	☐ niet ok	**leidingen en toebehoren**			
☑ aanwezig	dichtheid toezichtsput	☑ ok	☐ niet ok	aansluitingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig	staat deksel	☑ ok	☐ niet ok	staat leidingen (ontluchting, vulling)		☑ ok	☐ niet ok
inkuiping	verontreiniging	☐ ok	☐ niet ok	uitmonding leidingen		☑ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig	waterdicht	☐ ok	☐ niet ok	staat aanvoer- en	☑ aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
☐ niet aanwezig				terugvoerleiding	☐ niet aanwezig		
☑ n.v.t.	koolwaterstofdicht	☐ ok	☐ niet ok	stookolifilter	☑ aanwezig	☑ ok	☐ niet ok
					☐ niet aanwezig		
	algemene staat	☐ ok	☐ niet ok	andere toebehoren			

opslagtank	staat wanden (schildering, isolatie,...)	☑ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
	algemene staat tank	☑ ok	☐ niet ok	
	zichtbare verontreiniging rond tank	☐ ja	☑ nee	
	organoleptische verontreiniging	☐ ja	☑ nee	

fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering		☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:
groeve / prefabconstr. / andere	☐ n.v.t.	☐ ok	☐ niet ok	opmerkingen:

beproeving deel 1

waarschuwings- of overvulbeveiligings systeem			aanwezig		controle werking	
	fluit		☑ ja	☐ nee	☑ ok	☐ niet ok
	elektrische sonde		☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:		☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
water- en slibbemonstering	☑ uitgevoerd	hoeveelheid water (cm): 0 pH: 0 geleidbaarheid (mS/cm): 0 bezinkeel/slib aanwezig: ☑ ja ☐ nee ☑ ok ☐ niet ok				
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
potentiaalmeting	☑ n.v.t. (bovengrondse opslagtank)					
	☐ uitgevoerd: (meest positieve waarde)(mV): , ☐ ok ☐ niet ok					
	☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:					
lekdetectiesysteem	permanent	op basis van:			controle werking	
☐ aanwezig	☐ ok	☐ fluïdum			☐ ok	☐ niet ok
☑ niet aanwezig	☐ niet ok	☐ onderdruk			☐ ok	☐ niet ok
☐ n.v.t.		☐ overdruk			☐ ok	☐ niet ok
		☐ peilbuis + sensor/detector			☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:			☐ ok	☐ niet ok
	akoestisch of visueel alarmsignaal				☐ ok	☐ niet ok
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t.					
	☑ uitgevoerd	☑ ultrasoon, boven het vloeistofniveau (dBuV): -118 onder het vloeistofniveau (dBµV): -84 ☐ overdruk, drukverlies (mbar/h): ☑ onderdruk, drukverlies (mbar/h): -25 ☐ andere:				
	opmerkingen:					
kathodische bescherming:	☐ aanwezig:	☐ ok ☐ niet ok,	☐ niet aanwezig		☑ n.v.t.	
	opmerkingen:					

		aanwezig		controle werking	
peilmeting	peilstok	☑ ja	☐ nee	☑ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok
	andere:	☐ ja	☑ nee	☐ ok	☐ niet ok

Meting uitgevoerd met behulp van:
Merk: TODA
Type: Todald
Serienummer: 20037
Calibratiedatum: 01/01/2001
Gas sensor Gaz:
N° Serie nummer: 190266
Date Calibration/le datum: 19/12/2022 0:00:00
Liquid sensor Liquide:
N° Serie nummer: 190267
Date Calibration/le datum: 19/12/2022 0:00:00

controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)	
corrosiviteit van de bodem - bodemonderzoek	☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd op
onderzoek van de staat van de binnenwand ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd	inwendige inspectie ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte (mm): opmerkingen:
onderzoek van de staat van de buitenwand	☑ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok

andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

EINDBEOORDELING	
☑ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.
☐ rood	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of te laten vullen. ☐ De opslagtank mag nog gebruikt worden. ☐ De opslagtank mag niet meer gebruikt worden.
De opslagtank moet opnieuw gecontroleerd worden, te treffen maatregelen:	

De eerstevolgende controle moet gebeuren vóór 04/10/2028	
	voor kennisname van momentopname
handtekening erkend technicus naam: Werner Vercaigne	handtekening klant naam: Mevr. Devos Marie Josee hoedanigheid: Klant